



Raport autoDNA de istoric al vehiculului



Toyota Highlander

5TDLB3CH30S039494

Standardul emisiilor de esapament Euro 6d

Scanati și vizualizați raportul online

Ultima citire a kilometrajului 58 100 km

i Raportul conține informațiile disponibile la data respectivă: 2026-06-15 19:18:42 UTC +0300 Versiune lingvistică RO 5fa5c68e-053fbc43-9b797c0f-e81a052c-166a1d32



Pentru a verifica autenticitatea raportului, scanați codul QR vizibil în antet.

Informații cheie



Deteriora



Fără pierdere totală



Fără discrepanță la kilometraj



Fotografii

Prezentare generală a istoriei

Furt

Nu au fost gasite inregistrari

Garanție Trezoreriei

Nu au fost gasite inregistrari

Deteriora

Inregistrate

Discrepanță dometru

Nu au fost gasite inregistrari

Pierdere totală

Nu au fost gasite inregistrari

Scop special

Nu au fost gasite inregistrari

Acțiuni de serviciu

Nu au fost gasite inregistrari

Nu este aprobat pentru utilizare în trafic

Nu au fost gasite inregistrari

Dezmembrare

Nu au fost gasite inregistrari

Istoricul serviciilor

Nu au fost gasite inregistrari



Un rezumat concis al informațiilor despre istoricul vehiculului. Elementele marcate cu verde reprezintă pentru cumpărător un semn că mașina nu ascunde surprize neplăcute în bazele de date autoDNA – iar pentru vânzător, un argument care construiește încredere și accelerează tranzacția.

Navigare în rapoarte



Informatii autovehicul

Numar de inregistrari: 10



Rechemări în fabrică

Numar de inregistrari: 0



Baze de date cu vehicule furate

Cautat in bazele de date: 12/12



Citire kilometraj

Numar de inregistrari: 2



Istoricul Vehiculului

Numar de inregistrari: 4



Ultimele interogari

Numar de inregistrari: 0



Echipamente

Numar de inregistrari: 0



Poze din arhivă

Numar de inregistrari: 24



Informatii autovehicul

Toyota • Highlander

Felul caroseriei

SUV

Data productiei

2021

Puterea motorului

140KW (190HP)

Numarul usilor

5

Greutate bruta

2720

Numărul total de locuri

7

Greutatea standard [kg]

2066

Verificare sasiu

CORECT


Standardul de emisii de gaze de eșapament

EURO 6D



Rechemări în fabrică

- Verificat, nu au fost înregistrate date

 Baze de date cu vehicule furate

Cautat in bazele de date 12

Nu au fost gasite inregistrari



Italia

Baza de date a vehiculelor furate - Politie

● Nu au fost gasite inregistrari



Republica Ceha

Baza de date a vehiculelor furate - Politie

● Nu au fost gasite inregistrari



Romania

Baza de date a vehiculelor furate - Politie

● Nu au fost gasite inregistrari



Lituania

Baza de date a vehiculelor furate - Politie

● Nu au fost gasite inregistrari



Slovenia

Baza de date a vehiculelor furate - Politie

● Nu au fost gasite inregistrari



Olanda

Baza de date a vehiculelor furate - Depozitele Crimimail si Asociatia Asiguratorilor

● Nu au fost gasite inregistrari



Canada

Baza de date a vehiculelor furate - Politie

● Nu au fost gasite inregistrari



Slovacia

Baza de date a vehiculelor furate - Politie

● Nu au fost gasite inregistrari



Suedia

Baza de date a vehiculelor furate - Asociatia Internationala a Asiguratorilor

● Nu au fost gasite inregistrari



Norvegia

Baza de date a vehiculelor furate - Ettersokt

● Nu au fost gasite inregistrari



Kaynine

Baza de date a obiectelor furate - Kaynine (Germania)

● Nu au fost gasite inregistrari




Baza de date online

Baza de date a vehiculelor furate - Surse Online

● Nu au fost gasite inregistrari



Citire kilometraj



Istoricul vehiculului

2026

13.03.2026

Vehicul oferit spre vânzare

Starea kilometrajului
58 100 km

Primul proprietar

Vehicul folosit

Culoare casoserie Alb

Oferta vânzătorului profesionist

Loc de parcare Voluntari

Pret **39 890 EUR**

Tara **Romania**

03.2026



Avarie raportata

Valoare 2 800 - 3 000 RON

Rezultatul cererii

 DAUNA CAROSERIE

Grup daune

- Părțile exterioare ale caroseriei

Tara Romania



Zona daunei
- Spate

02.2026

Citire kilometraj raportata

Starea kilometrajului
57 929 km

02.2026

 Avarie raportata

Valoare 2 600 - 2 800 RON

Rezultatul cererii

 DAUNA CAROSERIE

Grup daune

- Părțile exterioare ale caroseriei

Tara Romania



Zona daunei
- Spate



Ultimele interogari

● Verificat, nu au fost înregistrate date



Echipamente



● Verificat, nu au fost înregistrate date



Fotografiile arhivate ale vehiculului

13.03.2026

Imagini 24





Termeni și condiții

Toate informațiile furnizate prin intermediul site-ului web autoDNA sunt doar în scop informativ și servesc drept ghid pentru Utilizator. Raportul este generat pe baza datelor disponibile în bazele de date și registrele autoDNA care cooperează cu AUTODNA în momentul generării raportului.

Proprietate intelectuală și drepturi de autor

- **Proprietate intelectuală și drepturi de autor:** Tot conținutul și simbolurile grafice postate pe site-ul web autoDNA sunt protejate de drepturi de autor deținute de AUTODNA Sp. z o.o. sau alte entități autorizate.
- Utilizarea conținutului sau a simbolurilor grafice postate pe site-ul web autoDNA este permisă numai în măsura specificată în Termenii și condițiile autoDNA sau în prevederile legale obligatorii.
- AUTODNA Sp. z o.o. poate deține brevete, cereri de brevet, drepturi de autor, mărci comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală referitoare la conținutul pus la dispoziție prin intermediul serviciului autoDNA.
- Furnizarea de conținut nu constituie o licență pentru brevete, drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală conținute în acesta.
- Numele entităților sau produselor conținute în conținut pot fi mărci comerciale înregistrate sau mărci de servicii ale acestor entități.

Termeni de utilizare și verificare

- **Utilizare personală:** Utilizatorul poate descărca copii individuale ale materialelor exclusiv pentru uz personal, în limitele utilizării personale permise, astfel cum este definită de legislația aplicabilă obligatorie, inclusiv articolul 23 din Legea din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe (Monitorul Oficial din 1994, nr. 24, punctul 83, text consolidat: Monitorul Oficial din 2025, punctul 24, cu modificările ulterioare). În afara domeniului de utilizare personală permis, reproducerea, copierea, transmiterea, stocarea în sisteme informatice, traducerea într-o altă limbă și orice altă utilizare a conținutului fără acordul prealabil și expres al AUTODNA Sp. z o.o. sunt interzise.
- **Instrument auxiliar:** Informațiile conținute în raport sunt destinate exclusiv ca instrument auxiliar și ghid.
- **Necesitatea inspecției:** Raportul nu înlocuiește o inspecție fizică, un test drive sau verificarea stării tehnice de către un expert calificat sau la o stație de service autorizată (ASO).
- **Verificare online:** Pentru a elimina riscul modificării raportului de către terți, vă recomandăm să verificați autenticitatea acestuia prin scanarea codului QR din antet și compararea datelor cu versiunea online afișată în sistemul autoDNA.

Regulamentul Serviciului autoDNA este disponibil pe Site-ul autoDNA.